



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero **378** del **05/07/2023**

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 341 DEL 19/06/2023 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA MONS. BONETTA VIA 5 MARTIRI, 3 A FERNO ALLA DITTA LA BANCA INFISSI SRL CON SEDE IN VIA PROVINCIALE 606/A - 85043 LATRONICO (PZ). CUP I13C23000090006 CIG 9848885503, INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M2C4 2.2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 31/03/2023 di nomina del responsabile dei servizi LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, CED;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 avente per oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 – APPROVAZIONE" e s.m.i.;



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03/03/2023 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2023 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 e s.m.i.;

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 131 del 30/11/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art. 30 c. 1e 4 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod., il geom. Marco Bonacina responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;

Premesso che, con Determina del responsabile del servizio n. 341 del 19/06/2023 si aggiudicavano alla ditta La Banca Infissi srl con sede 85043 Latronico via Provinciale 606/A CF e P.iva 01529420760 i lavori di AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA MONS. BONETTA VIA 5 MARTIRI, 3 A FERNO CUP I13C23000090006 CIG 9848885503 approvando il Report della procedura Sintel 1735546 del 15/06/2023 ed il relativo quadro economico generale di spesa ed assumendo il relativo impegno di spesa per un importo di € 52.100,63 oltre iva di legge 10% per complessivi € 57.310,70 all'intervento 01.052.02 cap 2019002 ;

Rilevato che per mero errore materiale veniva indicato sia nelle premesse che nel determinato quale aggiudicatario il nominativo della ditta La Banca Infissi snc e non La Banca Infissi S.r.l

Accertato:

- che da quanto si evince dal Report n. 1735546 del 15/06/2023 elaborato dalla procedura Sintel ID17028514 esperita per l'affidamento dei lavori di che trattasi, la ditta aggiudicataria dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA MONS. BONETTA VIA 5 MARTIRI, 3 A FERNO CUP I13C23000090006 CIG 9848885503 risulta essere la ditta La Banca Infissi Srl con sede in 85043 Latronico (PZ) via Provinciale 606/A CF e P.Iva 01529420760 per un importo di € 52.100,63 oltre iva di legge 10% per complessivi € 57.310,70 e che l'impegno di spesa per i lavori di che trattasi deve essere assunto a favore della ditta La Banca Infissi srl con sede in 85043 Latronico (Pz) via Provinciale 606/A CF e P.Iva 01529420760;

Confermato, per converso, il contenuto della Determina del responsabile del servizio n. 341 del 19/06/2023 per le parti non rettificata con il presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto amministrativo;
- 2) di dare atto dell'errore materiale contenuto nella Determina del responsabile del servizio n. 341 del 19/06/2023 come descritto in premesse;



3) di procedere alla rettifica parziale della Determina del Responsabile del servizio n, 341 del 19/06/2023 limitatamente all'errore materiale relativo alla denominazione della ditta aggiudicataria che di seguito si riporta correttamente:

La Banca Infissi srl con sede in 85043 Latronico (Pz) via Provinciale 606/A C.f. e P.iva 01529420760

4) di confermare, per converso, il contenuto della Determina del Responsabile del servizio n. 341 del 19/06/2023 per le parti non rettificate con il presente atto;

Ferno, 05/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

